



Statens vegvesen

Funksjonshemmedes råd v/Arnhild Blychert

Behandlende enhet:
Utbygging

Saksbehandler:
Sondre Størkersen

Vår referanse:
20/15469-1

Deres referanse:

Vår dato:
16.01.2020

Varsel om planarbeid – Reguleringsplan 2705 Detaljregulering for Vikingtomten

Statens vegvesen gir med dette melding iht. plan- og bygningsloven § 12-8 om at følgende reguleringsplanarbeid er satt i gang i Stavanger kommune:

Plan 2705, detaljregulering for Vikingtomten, Våland bydel, Stavanger.

Formålet med planen er detaljregulering av gnr./bnr. 56/1088, Vikingtomten. Tomten har vært disponert til midlertidig trafikktiltak i forbindelse med bygging av E39 Eiganestunnelen, og deler av tomten nyttes til ny trasé for undergang, gang- og sykkelsti, grøntareal m.m. Planen har som formål å omregulere resterende tomteareal til næringsbygg, herunder kontor og forretning.

Med utgangspunkt i arealformål vedtatt i kommunedelplanen (Stavanger Kommune, plan 129K), samsvarer planens foreslåtte utnyttelse av planområdet med overliggende planer, og faller ikke inn under §§ 6, 7 eller 8 i forskriften for konsekvensutredning.

Eventuelle innspill eller merknader til planarbeidet skal sendes til:

Statens vegvesen, Askedalen 4, 6863 Leikanger

Alternativt sendes til epost:

firmapost-vest@vegvesen.no med kopi til Stavanger kommune

postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Frist for merknader og innspill er innen **05.03.2020**.

Spørsmål eller generelle henvendelser vedrørende plansaken kan gjøres via epost

ryfast@vegvesen.no eller på telefon 482 10 436.

Postadresse
Statens vegvesen
Utbygging
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Tjodolvsgata 23
4010 STAVANGER

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Postboks 702
9815 Vadsø



Plan 2705 Detaljregulering for Vikingtomten - Oversiktskart Eiganes og Våland bydel

E39 Eiganestunnelen og rv. 13 Ryfast
Med hilsen

Gunnar Eiterjord
Prosjektleder

Størkersen Søndre
Senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.